

Ličio jonų baterijų, supakuotų su įranga, kurių energija yra mažesnė nei 100 Wh*

Transportavimo lydimasis dokumentas, naudojamas tik vežant ADR taisykles

Vežimas atliekamas pagal specialiąją nuostatą 188 ADR / RID / ADN / IMDG.
Tada netaikomos kitos pavojingų krovinių vežimo taisyklės.
Negalima naudoti gabenant oro keliais.

* Pastaba: jei reikia,
„supakuotų su
įranga“ išbraukti

Pažymėtuose paketuose yra **ličio jonų baterijų**, supakuotų su įranga*.

Tvarkyti atsargiai!

Pastebėjus pakuotės pažeidimus akumulatorius reikia išimti laikantis ypatingų atsargumo priemonių, patikrinti, jei reikia, supakuoti iš naujo.

Tai atlikite vadovaudamiesi toliau pateikiamais nurodymais.

Pavojai

- Iš pažeistos baterijos gali ištekti esdinantis skystis. Vengti sąlyčio.
- Sąlytis su skysčiu gali sukelti odos dirginimą, nudeginti ir esdinti.
- Skysčio patekus į akis reikia iškart kreiptis į pagalbą ir gydytoją.
- Neįkvėpti galimai susidariusių ar išsiskyrusių garų – esdina.

Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS

- Akumuliatorių naudoti tik pagal numatytąją paskirtį.
- Neatidaryti, neardyti akumulatoriaus, neleisti jam kristi iš didelio aukščio.
- Saugoti akumuliatorių nuo trumpojo jungimo – sprogimo pavojus!
- Saugoti akumuliatorių nuo drėgmės, nemerkinti į skystį – trumpojo jungimo pavojus!
- Saugoti akumuliatorių nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir liepsnos.
- Niekada nemesti akumulatoriaus į liepsną – sprogimo pavojus!
- Nenaudoti akumuliatorių su defektais arba deformuotų akumuliatorių.

Apsauginė apranga (saugos sumetimais būtina visada dėvėti)

- Plastikinės pirštinės, atsparios šarmams
- Sandarūs apsauginiai akiniai
- Pagal galimybes – šarmams atspari prijuostė

Jei kyla abejonių, išsiaiškinti turimos apsauginės aprangos tinkamumą skambinant nurodytu pagalbos telefonu numeriu.

A - Veiksmai esant apgadintai pakuotei jei NEMATYTI akivaizdaus elektrolito ištekėjimo (NĖRA skysčio pėdsakų ant išorinės pakuotės):

ĮSPĖJIMAS: Net jei nematyti išorinių požymių, gali būti ištekėjęs elektrolitas
➔ **Elgtis atsargiai ir užsidėti apsauginę aprangą**

(1) Paketą išdžiovinti, apsaugoti nuo drėgmės, saugiai padėti ir atidaryti.

Jei nematyti jokių drėgmės pėdsakų, atsargiai patikrinti akumuliatorių, ar jis neapgadintas:

- (a) jei ant akumulatoriaus nematyti jokių pastebimų apgadinimų,
 - o akumuliatorių galima vėl supakuoti
 - o prieš pakuoje iš naujo, pažeistą pakuotę reikia pakeisti nauja lygiaverte pakuote.
- (b) jei ant akumulatoriaus matyti pastebimi apgadinimai, tada
 - o naudojant įgeriantį audinį surinkti į šarmams atsparų indą ir šalinti pagal punktą „Ką daryti, pastebėjus apgadintus akumulatorius“.
 - o išorinę pažeistą pakuotę reikia pakeisti nauja lygiaverte pakuote

Siųsti reikia tik pagal pavojingų prekių vežimo taisyklės supakuotus ir pažymėtus paketus.

B - Veiksmai esant apgadintai pakuotei, jei YRA elektrolito ištekėjimas (skysčio pėdsakai ant išorinės pakuotės):

ĮSPĖJIMAS: Elgtis atsargiai • **Saugotis, kad elektrolito nepatektų ant odos**
Elektrolitas yra degus: laikyti atokiai uždegimo šaltinius /
jokios atviros liepsnos

Kai ant išoriškai pažeisto paketo matyti skysčio pėdsakų, būtina užsidėti apsauginę aprangą ir dirbti atsargiai.

(1) Paketą išdžiovinti, apsaugoti nuo drėgmės, saugiai padėti ir atidaryti

- Atsargiai išimti akumuliatorių. Atsargiai patikrinti akumuliatorių. Jei akumuliatorius neapgadintas (iš jo neištekėjo skystis), pakeisti pakuotę nauja lygiaverte pakuote ir viską supakuoti, pažymėti ir toliau vežti pagal galiojančias pavojingų prekių vežimo taisykles.
- Jei akumuliatorius apgadintas (iš jo išteka skystis), žr. skyrių „Ką daryti, pastebėjus apgadintus akumuliatorius“

Priemonės, kurių reikia imtis po sąlyčio su elektrolitu

- Patekus į akis: mažiausiai 15 minučių plauti gausiu švaraus vandens kiekiu netrinant akių ir kreiptis į gydytoją
- Patekus ant odos: paveiktas odos dalis plauti gausiu vandens kiekiu ir muilu, jei sudirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją
- Įkvėpus: kvėpuoti grynu oru ar deguonimi ir pasitarti su gydytoju
- Prarijus: prarijus elektrolito būtina iškart kreiptis į gydytoją.
- Šalinimas: jei įmanoma, vilkėti apsauginę aprangą, valyti sugeriančiu audiniu ir šalinti kaip pavojingas atliekas pavojingų atliekų surinkimo vietose (atliekų kodas: 16 06 05 arba 20 01 34)
- Gaisro atveju: stovėti atokiai nuo susidarančių garų ir dujų, atkreipti dėmesį į vėjo kryptį; prie liepsnos artintis tik vilkint apsauginę aprangą ir užsidėjus autonominį kvėpavimo apsaugos prietaisą; jei įmanoma atlikti nekeliant pavojaus, patraukti akumuliatorius nuo liepsnos; gesinti D klasės gesintuvais (metalo miltelių gesintuvai)

Ką daryti, pastebėjus apgadintus akumuliatorius

Susisiekti su siuntėju (FESTOOL prekybine įmone arba FESTOOL importuotoju) pagal transportavimo dokumentus.

- Teirautis utilizavimo įmonės, su kuria FESTOOL yra sudariusi sutartį, adreso ir kontaktinių duomenų.
- Susisiekti su utilizavimo įmone ir išsiaiškinti tolesnius veiksmus utilizuojant gaminį

Jei reikia papildomos informacijos, jos galite gauti paskambinę šiuo telefonu:

+ 49 7024 804 24400